高清彩色摄像机

使用说明书

目录

使用育	前须知	3
注意	意事项	3
	操作或存放环境	3
	通风	3
	运输	3
	主要部件的清洁	3
	维护	3
	白色斑点	4
	锯齿现象	4
产品	品概述	4
产品	品特性	4
摄像机	几尾部的位置及功能	5
软件例	吏用说明	6
摄像机	几基本参数	10

使用前须知

注意事项

操作或存放环境

在以下环境中操作或存放摄像机可能导致摄像机损坏:

- 温度极高或极低的场所(操作温度:0°C-40°C)
- 长时间暴露在阳光下,或靠近加热设备的场所(如加热器附近)
- 靠近强磁场的场所
- 靠近强电磁辐射源的场所,如无线电或电视发射器附近
- 经常震动或晃动的地方

通风

为防止热量聚集,不要妨碍摄像机周围的空气流通。

运输

在运输摄像机时,需按照原厂包装,或者使用同等质量的材料进行包装。

主要部件的清洁

- 摄像机机身变脏时,请用拧干的浸有淡中性清洁剂的软布进行清洁。最后用干布擦干表面。
- 不要使用任何类型的溶剂,这可能损坏设备保护层。如果使用化学布料,请按照使用说明操作。
- 不要向摄像机上喷洒挥发性物质,例如杀虫剂,也不要让摄像机长期接触到橡胶或乙烯基 化合物,这可能损坏设备保护层。

维护

在长期使用摄像机以后,其机构可能由于磨损或润滑油损耗而引起异常噪音。最适当的保养措施就是定期对设备进行保养。如果出现异常噪音,请咨询当地经销商。

特别注意

激光束可能会损坏 CMOS 传感器。如果在有激光束的场景中进行拍摄,注意不要让激光束直射进摄像机的 CMOS 传感器。

CMOS 图像传感器的特殊现象

下列可能出现在图像中的现象,属于 CMOS 图像传感器的特殊现象,不属于故障范围。

白色斑点

虽然 CMOS 图像传感器是用高精工艺制成,但在极少情况下,屏幕上仍可能产生细碎的斑点,这是由宇宙线等因素引起的。这与 CMOS 图像传感器的原理有关,不属于故障。

白色斑点往往在下列特殊情况下出现:

- 在高温环境下使用时
- 当提高了增益(灵敏度时)

关闭摄像机,再重新打开,这种现象可能会有所改善。

锯齿现象

在拍摄细碎图案、条纹或线条时,可能出现参差不齐或颤动的现象。

产品概述


HD 系列机型视频会议摄像机已广泛应用于视频会议、远程教学、监控、医疗、会议、培训室、法院、因特网通讯等等,本摄像机内置 20 倍光学变倍、数倍数字变倍、自动聚焦一体化机芯: 支持 RS-485 通讯协议。

系统上电后视频会议机将进行系统初自检,并在屏幕在显示自检信息,用户可得知机器当前协议、地址、波特率、摄像机等控制信息.

产品特性


- 20 倍光学变焦
- 水平分辨率: 1200TV
- 菜单可选 RS-485 协议操作
- 多功能快捷设置、调用、修改、输入、清除等功能方便操作使用
- 可变的镜头变倍控制速度:通过内置菜单设置可将变倍速度设置在 1-7 级
- 高端工艺模具和电路设计,图像效果超过同类任何一款产品

摄像机尾部的位置及功能




- ① 控制按钮,向上向下控制放大缩小,左右控制焦距
- ② HD-SDI 高清输出接口
- ③ 电源指示灯
- ④ RS-485接口
- ⑤ 12V 电源接口

软件使用说明



△打开设备管理器, 打开"端口", 记住设备所使用的 COM 接口。



打开控制软件 "HD_CONTROL (9600) .exe" , 在软件界面左上角 "COM"的下拉框中选择对应的 USB 转 485 COM 口号,再点击 "OPEN",在正常连接的情况下软件中 "Camera status" 和 "CAM_ID"中会读出上图参数,此时便可通过 PC 端软件对一体机进行需要的操作。



1 选择好 COM 点击 OPEN 即可控制摄像机

	—Camera Status———	
ОХ	AF	

2 摄像机状态

Cam_ID-	
0	SET


3 摄像机 ID



4 对焦: 近焦/远焦/自动




5 变焦: 放大/缩小/自动/手动



6 背光补偿: 打开/关闭



7 双滤片切换: 打开/关闭/自动



8 图像效果: 负片/黑白/关闭

PictureFlip-				
ON OFF				

9 图像翻转: 打开/关闭

Mirror				
ON	OFF			

10 镜像: 打开/关闭

Mute				
OFF				

11 信号: 关闭/打开

Exposure Mode				
AUTO				
C MANUAL	GAIN	+ -		
	SHUTTER	+ -		
	IRIS	+ -		
C SHUTTER		+		
C IRIS		+ -		
C BRIGHT		+ -		

12 曝光模式: 自动/手动(亮度/快门/光圈)/快门/光圈/增益亮度

	Whit	te Balance	
AUTO			
○ INDOOR			
○ OUTDOOR			
○ MANUAL	RGain	+ -	0
	BGain	+ -	0

13 白平衡: 自动/室内/室外/手动



14 饱和度: 范围 0——255 默认 110

	Aperture	
+ -	0	SET

15 光圈设置

	Flick	
● OFF	€ 50Нz	○ 60Нz

16 闪烁: 关闭/50Hz/60Hz

		Wide-D-		
○ ON	0		SET	Range: 05 Defualt: 0
○ OFF				

17 宽动态: 范围 0——5 默认 0


	Frame	
● 1080i/60	C 1080i/50	C 1080p/60
○ 1080p/50	C 1080p/30	○ 1080p/25
C 720p/60	€ 720p/50	○ 720p/30
C 720p/25		SET FRAME

18 分辨率切换: 1080P/59.94/50/29.97/25/24; 1080i/59.94/50;

720P/59.94/50/29.97/25

Constrast			
Day:	0	SET	Range: 0255
Night:	0	SET	Defualt: 128

19 对比度: 白天/黑夜 (范围 0——255 默认 128)



20 音频降噪: 范围 0——255 默认 32



21 亮度: 范围 0——255 默认 9



22 保存/复位/初始化

摄像机基本参数

图像传感器	1/2.8" Progressive CMOS
有效像素	230万
分辨率	1920 (H) x 1080 (V)
同步系统	内同步
水平分辨率	1000TVL
最低照度	0.5Lux (白天), 0.1Lux (夜晚)
镜头	20倍 光学放大
焦距	F=4.7~94mm, F1.6 ~ F3.5
变焦速度	Wide Tel :3.2S Tel Wide :3S
聚焦	近/远,自动/手动/(一键式)
聚焦范围	10cm(广角), 1m(近角)
视场角	55.4度(广角), 2.9 度(近角)
自动光圈	自动/ 手动
曝光	自动/快门优先/光圈优先/亮度/手动
电子快门	NTSC: 1/30~1/10000, PAL: 1/25~1/10000
白平衡	自动 (1,800K ~ 10,000K) /单按/ 室内/室外/手动
日夜切换系统	自动/ 白天/夜晚
宽动态	开/关

其它功能	镜像,翻转		
控制接口	RS-485 私有PC控制软件		
高清格式	1080P/59. 94/50/29. 97/25/24 ;1080i/59. 94/50 ; 720P/59. 94/50/29. 97/25		
高清接口	HD-SDI数字;		
传输距离	≤200米		
工作温度	0−40℃		
存放温度	-20°C —60°C		
电源要求	DC12V		
功耗	5W		
	以上参数如有变动,恕不另行通知,详细资料请联系我们		